

UHU® ALLESKLEBER SUPER STRONG & SAFE MIT SUPER STARKER UND SUPER SCHNELLER ALLESKLEBER MIT PRÄZISEM DOSIERSYSTEM



PRODUKTBESCHREIBUNG

UHU Alleskleber Super Strong & Safe mit präzise Dosiersystem klebt super stark und super schnell - verklebt die Finger nicht sofort. Die patentierte Klebeformel bleibt für ca. 20 Sekunden nachkorrigierbar und ist für praktisch alle flexiblen, festen, porösen und porenfreie Materialien geeignet. Hält Vibrationen und Erschütterungen stand, ist flexibel, transparent und geruchlos. Feuchtigkeits- und temperaturbeständig von -50 °C bis +100 °C. Das patentierte Dosiersystem gewährleistet einfaches und präzises Auftragen der gewünschten Klebstoffmenge. Stoßfester und standsicherer Container. Die perfekte Lösung für alle kleineren Konstruktionsprojekte und Reparaturarbeiten.

ANWENDUNGSBEREICH

Universell - klebt Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe, Metall, Holz, Glas, Leder, Gummi, Styropor®, Papier, Karton und vieles mehr. Nicht geeignet für Polythylen (PE), Polypropylen (PP), Bekleidungstextilien / -leder

EIGENSCHAFTEN

- Super stark
- Super schnell
- Nachkorrigierbar - verklebt die Finger nicht sofort
- Patentierte Formel
- Patentiertes Dosiersystem
- Einfaches und präzises Auftragen der exakten Klebstoffmenge
- Standsicherer und stoßfester Container

VORBEREITUNG

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu verklebenden Materialien müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

1. Öffnen durch vollständiges Zuschrauben der Verschlusskappe (dabei wird die Membran automatisch durchstoßen).
2. Entfernen Sie die Verschlusskappe.
3. Drücken Sie leicht die schwarzen Flügel, um den Klebstoff aufzutragen.

Tipp: Drücken Sie die schwarzen Flügel nicht vor dem Öffnen. Tragen Sie einen dünnen Klebstofffilm auf einer Seite auf. Drücken Sie die Teile zusammen. Die Klebeverbindung ist für ca. 20 Sekunden nachkorrigierbar. Die zu klebenden Oberflächen müssen die gleiche Größe und Form haben. Nach dem Gebrauch den Applikator trocken reiben und gut verschließen.

Flecken/Rückstände: Entfernen Sie frische Flecken sofort mit Aceton. Vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Ausgehärteter Klebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.

Tipps: Je dünner die Klebstoffschicht, umso schneller wird die Endfestigkeit erreicht und umso stärker ist diese.

Bitte beachten Sie: Enthält Cyanoacrylat. Verklebt Haut und Augenlider in Sekunden. Wenn das Produkt in Kontakt mit den Augen kommt, sofort mit Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Wenn der Klebstoff in Kontakt mit der Haut kommt, kann er mit warmem Seifenwasser gelöst werden. Tragen Sie danach eine Hautcreme auf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

TROCKNUNGSZEITEN*

Trocknungs-/Aushärtungszeit: ca. 20 bis 60 Sekunden, was bedeutet, dass die Finger nicht sofort verklebt werden. Je nach Material bildet UHU Alleskleber Super Strong & Safe innerhalb von 20 Sekunden bis zu einer Minute eine starke, zuverlässige Klebeverbindung.

Endfestigkeit nach: ca. 24 Stunden (voll belastbar)

* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis zu +100 °C

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen: Farblos, glasklar

Basis: UHU Entwickler - besteht teilweise aus Cyanoacrylat

Konsistenz: gel

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

GEBINDEGRÖSSEN

Tube: 7 g

Dosiersystem: 3 g

Tuben: 3 x 1 g in der Box