

PATAFIX PROPOWER

21 SUPER STARKE, WIEDER ABLÖSBARE UND WIEDER VERWENDBARE KLEBEPADS

UHU

PRODUKTBESCHREIBUNG

UHU patafix PROPower – der praktische und super starke kleine Helfer für Reparatur- und Heimwerkerarbeiten! Die super starken, wieder ablösbaren und wieder verwendbaren Klebepads befestigen, fixieren und reparieren sauber und dauerhaft Objekte von bis zu 3 kg (bei optimalen Anwendungsbedingungen) auf verschiedenen Oberflächen. UV- und feuchtigkeitsbeständig und zum Gebrauch im Innen- und Außenbereich geeignet. Universell im Haushalt und bei Heimwerkerarbeiten einsetzbar. Dermatologisch getestet.*

*UHU patafix ProPower hat die Bewertung "SEHR GUT" bei dermatologischen Tests erhalten, die vom unabhängigen dermate[®] Institut durchgeführt wurden.

* Die maximale Klebekraft von 3 kg kann nur unter optimalen Anwendungsbedingungen erreicht werden: Befestigung eines flachen Objektes (Tiefe < 1cm) auf glatten Oberflächen (Metall) bei Raumtemperatur und mit der Verwendung von 6 Klebepads mit Hilfe der unten erwähnten Benutzerhinweise.

ANWENDUNGSBEREICH

Tausende Anwendungen im Haushalt und beim Heimwerken, auch als „Dritte Hand“ verwendbar. UV- und feuchtigkeitsbeständig und zum Gebrauch im Innen- und Außenbereich geeignet.* Befestigt Objekte aller Art von bis zu 3kg auf verschiedenen Oberflächen. Die maximale Belastbarkeit von 3kg wird unter optimalen Bedingungen erreicht, z.B. bei flachen Objekten (Tiefe < 1cm) auf glatten und festen Oberflächen und der Verwendung von mindestens 6 Klebepads bei Raumtemperatur (siehe Bedienungsanleitung).

*Feuchtigkeitsbeständig auf glatten Oberflächen, wie Metall, Glas und Kunststoffen. Sollte aber nicht dauerhaft den Wetterverhältnissen ausgesetzt

werden. Nicht geeignet für Empfindliches Material oder Oberflächen. Nicht auf frisch gestrichenen Bereichen oder frisch geklebter Tapete benutzen. Probieren Sie die Haftung zuerst an einer nicht sichtbaren Stelle aus.

EIGENSCHAFTEN

- Super stark, wieder ablösbar und wieder verwendbar
- Zum Befestigen, Fixieren und Reparieren von Objekten
- Für Innen- und Außenbereich geeignet
- Dermatologisch getestet
- Made in Germany

VORBEREITUNG

Persönliche Schutzausrüstung: Außer Reichweite von Kindern aufbewahren: Es besteht die Gefahr die Klebepads mit Kaugummi zu verwechseln.

Anforderungen an die Oberflächen: Die gewünschte Menge UHU patafix PROPower abziehen. Kneten bis es weich wird. Verteilen Sie die Klebepads gleichmäßig auf der Rückseite des zu befestigenden Gegenstandes (je nach Größe des Objektes alle 5 - 10 cm), dabei kräftig anpressen. Ein Klebepad entspricht einer Klebefläche von ca. 3 cm². Das Objekt durch festes Andrücken auf dem Untergrund fixieren.

VERARBEITUNG

Verbrauch: Silikon- behandeltes Papier, Folie

Gebrauchsanleitung:

1) Ziehen Sie ein Klebepad ab und 2) Kneten Sie bis es weich ist. 3) Verteilen Sie die Pads gleichmäßig (alle 5 - 10 cm, je nach Größe des zu befestigenden Objektes). 4) Fixieren Sie durch festes Drücken. 5) Entfernen Sie das Objekt vorsichtig mit Hilfe von leichten Drehbewegungen oder durch Abziehen von der Oberfläche. Zur Wiederverwendung: Wiederholen Sie die Schritte ab 2).

Flecken/Rückstände: Mögliche Rückstände können durch Abtupfen mit einem anderen Klebepad entfernt werden. UHU patafix kann eventuell einen fettigen Abdruck auf saugfähigen Oberflächen hinterlassen; diese können normalerweise mit Waschbenzin entfernt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen: Klebepadstrips

Basis: Modifizierter Polybuten-Kautschuk

Farbe: Grau

Konsistenz: fest

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt sollte an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahrt werden.

GEBINDEGRÖSSEN

21 Klebepads

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.