

LÖSUNGSMITTEL FÜR UHU ALLESKLEBER

VERDÜNNUNGSMITTEL FÜR UHU ALLESKLEBER

UHU



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen: Farblose, klare Lösung

Basis: Methylacetat

Konsistenz: niedrigviskos (dünnflüssig)

GEBINDEGRÖSSEN

Dose: 5 kg

PRODUKTBESCHREIBUNG

UHU Lösemittel wird zum Verdünnen des UHU Allesklebers, UHU hart und UHU Alleskleber in der flinken Flasche benutzt, damit diese einfacher aufzutragen sind. UHU Lösemittel ist auch zum Reinigen von Arbeitsmaterial (Pinsel, Spatel, Sprühdüsen) und zum Trennen von zusammen geklebten Objekten geeignet.

ANWENDUNGSBEREICH

Verdünnungsmittel UHU Alleskleber, UHU hart und UHU Alleskleber in der flinken Flasche. Auch zum Reinigen von Arbeitsmaterial (Pinsel, Spatel, Sprühdüsen) und zum Trennen von zusammen geklebten Objekten geeignet.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Zum einfacheren Auftragen von UHU Alleskleber, UHU hart und UHU flinke Flasche. Geben Sie 5 - 10 Teile von UHU Lösemittel zu 1000 Teilen Klebstoff hinzu. Wenn Sie eine Sprüklebepistole benutzen, benutzen Sie ein Verhältnis von 1:1. Vergewissern Sie sich, dass der Klebstoff sehr gut mit dem Lösemittel vermischt ist.

Bitte beachten Sie: Seien Sie bei lackierten Oberflächen und lösemittelpfindlichen Kunststoffen vorsichtig. Immer zuerst auf einer kleinen Stelle testen.